ENJINシリ-ズ

歪み補正をかけた時、映像に黒い部分がある(CW1028のみ)

画角の都合上、魚眼映像にて上端・下端部分が切れて処理されています。

そちらが歪み補正によってたわんだように見えるため、黒い部分が浮き出たような表示になります。

異常な動作ではございません。

スペック上、JS-CW1028の垂画角は約168度です。

この外部となる約12度に相当する部分が、黒い表示になっているものとなります。

こちらの仕様につきまして、後継機種のJS-CW1028Aは垂画角が約180度と、画角が広くなっております。

一意的なソリュ-ション ID: #1603
製作者: jss
最終更新: 2020-03-19 08:00

(c) 2024 <> | 2024-05-09 18:18
URL: http://js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=114&id=604&artlang=ja