

PF-RI2シリーズ

リモコン操作中に、操作を受け付けなくなりました。

リモコンIDを誤って変更してしまった可能性があります。IDが『00』であることを確認してください。

<取扱説明書P.10>

一意的なソリューション ID: #1066

製作者: jss

最終更新: 2014-02-10 09:14